TOKIO MARINE
NICHIDO
東京海上日動

住まいの防災・減災情報

台風

本サービスは、弊社の豊富な事故データをもとに、事故の防止・被害軽減策について、シリーズでご紹介します。
今回は「台風」をテーマに配信しますので、本メールをご参考に対策いただくことで、事故防止・被害軽減にお役立て頂ければ幸いです。

強い勢力のまま上陸する台風が
あなたの街に甚大な被害をもたらすことも

近年、甚大な被害をもたらす台風が多発しています

	地域	主な被害	保険金支払額
令和元年 房総半島台風 (2019年9月)	伊豆諸島 関東地方南部中心	・千葉県を中心に9万棟を超える住家被害 ・ゴルフ練習場の鉄柱倒壊等	約1兆円

平成30年 台風21号 (2018年9月)	大阪 京都 兵庫　等	・大阪や京都を中心に9万5,000棟を超える住家被害 ・関西国際空港の滑走路冠水等	約5千億円

出典：総務省消防庁　災害情報一覧（https://www.fdma.go.jp/disaster/info/）と日本損害保険協会　ファクトブック2024（https://www.sonpo.or.jp/report/publish/gyokai/ev7otb0000000061-att/fact2024_full.pdf）を参考に作成。

将来、さらに勢力の強い台風になることも！？

環境省は地球温暖化が進行した将来の台風の姿として、中心気圧が低下することで勢力が増し、風速や降水量が増加することで、建物の被害や人的被害等のリスクがより高まる可能性があると予測しています

出典：環境省　勢力を増す台風～我々はどのようなリスクに直面しているのか2023（https://www.env.go.jp/content/000147982.pdf）

台風による被害は自宅だけでなく隣家に被害を与えてしまうことも

当社の事故データによると、台風による被害の多くは屋根や外壁、雨樋、物置等の屋外のものに発生しており、特に屋根には最も多くの被害が発生しています

また、屋根の破損による雨漏りでさらに被害が拡大することもあります

平成３０年 台風２１号による被害例

損害額：約１５００万円

強風により屋根瓦が飛んでしまい、雨漏りが発生

屋根や外壁の修理やエアコン、畳、ソファ、冷蔵庫等の交換を要した

また、飛んだ屋根瓦によって隣家も破損させていたこと

が判明

修理業者がなかなか手配できず、復旧まで長い期間を要してしまい、生活するのが大変でした…

令和元年 房総半島台風による被害例

損害額：約７００万円

強風により隣家の屋根瓦が飛んできて外壁が破損
破損した部分からの雨漏りにより、テレビや掃除機等の家財も壊れた

台風による被害を最小限にするには事前対策が重要

台風では主に「風災」と「水災」が発生します

水災の対策は、前回の【豪雨・洪水】メールを参照してください

> 水災の対策は 豪雨・洪水の詳細ページへ

直前の対策

▶ 台風情報を確認しましょう

自然災害リアルタイム情報を活用できます！

STEP 1

自然災害
リアルタイム情報に
右のバナーからアクセス！

自然災害
リアルタイム情報

STEP 2 **台風の進路を確認！**

「台風」のタブを押し、予報円をクリックすると台風の速度や風速、進路等の台風情報が確認できます


東京海上日動
警報・注意報
豪雨・洪水
台風
大雪・寒波
地震・津波

ただいま特別警報・警報は発表されていません。


東京海上日動
警報・注意報
豪雨・洪水
台風
大雪・寒波
地震・津波

ただいま特別警報・警報は発表されていません。


2025年08月04日 17時57分
Leaflet | © 地理院タイル contributors


2025年08月04日 17時57分
Leaflet | © 地理院タイル contributors

名称	台風10号 バイルー
大きさ	-
強さ	-
存在地域	日本の東
中心位置	北緯37度25分 東経151度35分
進行方向 / 速さ	東 / 30km/h
中心気圧	996hPa
最大風速	中心付近の最大風速18m/s

STEP 3

台風が接近している場合は自宅付近の河川の危険度等も確認！

「豪雨・洪水」のタブを押し、洪水キキクルや指定河川洪水予報のタブを押すと、近くの河川の氾濫危険性がどの程度あるかを確認できます


東京海上日動
警報・注意報
豪雨・洪水
台風
大雪・寒波
地震・津波
2025年08月04日 17時57分
Leaflet | © 地理院タイル contributors

ただいま特別警報・警報は発表されていません。


東京海上日動
警報・注意報
豪雨・洪水
台風
大雪・寒波
地震・津波
浸水キキクル
洪水キキクル
指定河川洪水予報
土砂キキクル
その他のメニュー▼
2025年08月04日 18時15分
Leaflet | © 地理院タイル contributors

ただいま特別警報・警報は発表されていません。

河川名	九ノ沢
洪水キキクル	警戒

凡例

災害切迫 危険 警戒 注意

屋外にある飛ばされやすいものは室内になるべく取込みましょう

自転車

植木鉢



物干し竿

窓ガラスを保護しましょう



雨戸がある

NO

ガムテープがある

YES

YES

雨戸をしっかり閉める

ガムテープを内側の
窓ガラスに「米」の字に
貼り付ける

飛散防止フィルムも対策としては有効です
ネットショッピングやホームセンターで購入ができます

1. 窓の汚れを事前に拭き取る
2. フィルムをガラスの寸法より５mm程度小さめにカットする
3. フィルムを張り付け、中心から外側に空気を押し出すように密着させる

日頃からの対策

まずは点検


屋根・軒先
雨どい
壁
排水溝
側溝
窓・扉等

チェックリスト

屋根 軒先	□ 瓦・トタンのめくれ、割れがないか （2階やバルコニーから確認）
	□ 錆びや飛来物による傷がないか （2階やバルコニーから確認）
	□ 強風時に屋根から異音が聞こえないか
	□ 天井や屋根裏に雨が染みていないか
雨どい	□ 歪みや固定器具の外れがないか （家の外から確認）
	□ 雨の日、水がきちんと流れているか （2階やバルコニーから確認）

壁	□ 内壁に雨が染みてないか □ 外壁にひび割れや欠落がないか
排水溝 側溝	□ バルコニー等の排水口・側溝等がゴミや枯葉で詰まっていないか
窓 塀等	□ 網戸・サッシ等にガタつきがないか □ 門・塀等に倒壊の恐れがないか

点検後

個人でのメンテナンスが難しい場合

➜ 専門業者に依頼

国・自治体の補助金を活用できる場合もあります

長期優良住宅 🔍　**耐風改修補助制度** 🔍

● 死亡事故となる恐れがあるため、屋

外やベランダから可能な範囲で点検し、屋根にのぼる点検は専門業者に任せましょう

- 自ら専門業者を探す場合は、悪徳業者にご注意ください

～ 9.1 防災の日 ～

火災保険の補償内容を見直してみませんか？

ご契約内容の確認は代理店まで

弊社Webサイトにて、日頃からの備えに役立つ防災・減災情報を見ることができますのでぜひご活用ください

あしたの笑顔のために
防災・減災情報サイト