

台風 21 号の被害に遭われたお客様には、心からお見舞い申し上げます。本号では、弊社社員が昨日 9 月 6 日 (木) 時点で確認した大阪南港の被害状況をお伝えします。

1. 大阪南港の被害状況について

大阪港コンテナ埠頭(C1~C4、C8、C9)周辺は、正常に稼働しているようです。ただし、周囲は搬入待ちのトレーラーが待機しているため、渋滞が発生しています。

右記写真からはダメージの様子が確認できませんが、現場では複数個所で空コンテナが崩れている模様です。《写真・右》



【写真:ドローン空撮】

ポータウン側の倉庫では、トタン屋根の落下や、避雷針の破損など、屋根部分に被害が発生しています。トラックターミナルでは大きな混乱は無いようですが、外海側の倉庫では、屋根や壁などに大きな損傷があり、南港南一丁目付近では、電線が垂れ下がっている状態です。《写真左》

最も被害が深刻なのは、南港南六丁目周辺で、路上に駐車されていた車両が激しく損傷しています。被害に遭った車両が同じ角度に停まっていることから、冠水により車両が一旦路面から浮き上がり、水が引いた方向に沿って停車したのではないかと考えられます。



【写真:弊社社員撮影】



本 Topics に関するお問い合わせ、ご意見、ご感想等ございましたら、弊社営業担当までお寄せください。編集にあたっては万全の注意を行っていますが、本 Topics 情報の正確性を保証するものではなく、これにより生じたいかなる損害に対して弊社は一切の責任を負わないものとします。

船舶・貨物・運送の保険の情報サイト「マリンサイト」

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/marine_site/index2.html